

Инструкция по доработке модуляции в радиостанциях OPTIM Viking

В радиостанциях OPTIM Viking с серийными номерами 41201101xxxx в микрофонном тракте установлен ошибочный номинал конденсатора, из-за чего уровень и качество звука на передачу очень низкие. Для устранения дефекта удалите конденсатор, как показано на фотографии.



ВНИМАНИЕ!!! В радиостанциях с серийными номерами 41210302xxxx этот дефект уже устранён с завода, и никаких вмешательств в схему не требуется!