


## Внимание, поддельные радиостанции ICOM IC-4088 !


Информируем Вас, что в конце 2007 года в России появились поддельные радиостанции ICOM IC-4088. Внешне подделка выглядит достаточно похоже на оригинал, однако специалистами фирмы Сайком выявлен ряд существенных отличий ( см. таблицу и фотографии ).

Отличия	Настоящий ICOM IC-4088	Подделка
<b>Внешние</b>	Подсветка дисплея желто-зеленая	Подсветка дисплея красная
	Существует кнопка для блокировки заряда нестандартных аккумуляторов и батарей	Отсутствует кнопка под крышкой в левой части батарейного отсека. Нет защиты от перезаряда элементов.
	Полиграфия коробки и инструкции высокого качества	Цвета коробки блеклые, серийный номер напечатан нестойкой краской
<b>Функциональные</b>	Шумоподавитель работает в соответствии с инструкцией	Не открывается шумоподавитель SQL кнопкой MODE
		Не работает скремблер (хотя индикация в меню есть)
	Существует комбинация кнопок для сброса. Настройки энергонезависимы.	Настройки сбрасываются при извлечении элементов питания.
	Гарнитура HM-75 позволяет управлять станцией	Дополнительные функции гарнитуры не работают.
<b>Внутренние</b>	Монтаж высокого качества. Нет механических настроек.	Количество элементов заметно меньше. Есть механические подстроечные элементы
<b>Комплектация</b>	Аккумулятор и зарядное устройство поставляется отдельно	В комплект, как правило, входит аккумулятор низкого качества и медленное зарядное устройство

С уважением,  
Фирма Сайком



COPY



ICOM original





2





ICOM original

Copy